

【対策一覧表及び対策箇所図】

福島県 岩瀬郡鏡石町 鏡石第一小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会・第一・第二小学校・鏡石中学校・公安委員会・国道道路管理者・県道道路管理者・鏡石町道路管理者

令和3年9月現在



番号	点検箇所	対策	対応区分	担当部署
①	町道 仁井田・鏡石線 歩道が狭い(国道4号からイオン前)	歩道新設等検討。	検討	都市建設課
②	町道 仁井田・鏡石線 歩道が狭い(旧道から国道4号まで)	H24道路拡幅済。路肩カラー舗装により歩車道の区分化等検討。	検討	都市建設課
③	町道 仁井田・鏡石線と笠石・鏡田線 十字路に止まれの足形があるが、横断歩道等は無い	マークがあつて誤認するのであれば撤去する。横断歩道は、再調査を行い必要があれば公安委員会へ要望提出	予定	安全協会
④	町道 笠石・鏡田線と県道 鏡田・成田線との交差点 十字路に止まれの足形があるが、位置が交差点の車道に近い	安全な位置へ再設置	予定	安全協会
⑤	町道 笠石・鏡田線 歩道に段差 凹凸あり。マンホール周囲にくぼみがある	令和3年10月に直営補修済み	済み	都市建設課
⑥	町道 笠石・鏡田線とリオンドール前道路との十字路 見通しが悪く、歩道を歩いている児童から車がくるのが見づらい。車の停止線の位置が児童の歩く延長線上にある	停止線位置及びカーブミラー設置検討	検討	都市建設課 警察署 安全協会
⑦	国道 4号線 歩道とニプロの間に土手のような傾斜地がある	防護柵を設置予定(令和4年度)	予定	郡山国道事務所
⑧	国道 4号線 歩道の幅が狭い。歩道と車線の位置が近い	4号拡幅工事中 令和3年度工事完了予定であり、歩道についても同時施工	実施中	郡山国道事務所
⑨	やすこくや側に歩道がない	路側部のカラー化を検討	検討	須賀川土木事務所


対応済み箇所	1
対応予定箇所	3
対応検討箇所	4
対策実施中箇所	1
現状維持箇所	0

【対策一覧表及び対策箇所図】

福島県 岩瀬郡鏡石町 鏡石第二小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会・第一・第二小学校・鏡石中学校・公安委員会・国道道路管理者・県道道路管理者・鏡石町道路管理者

令和3年9月現在



番号	点検箇所	対策	対応区分	担当部署
①	牧場線十字路口 事故多発 横断歩道が1箇所のみ	再調査を実施し、必要があれば公安委員会へ要望提出	予定	警察署 安全協会
②	牧場線T字路 手前がカーブで見通しが悪い	令和3年度に交差点手前の上り線カーブにラバーポール設置済	済み	都市建設課
③	町道笠石482号線 ガードレール付近が低くなっているため、雨が降ると水がたまる	路肩土砂撤去予定	予定	都市建設課
④	牧場・熊野前線 樹木が電線に被さっている、また伸びていて見通しが悪くなっている	土地所有者と協議予定	予定	教育課
⑤	学校入り口道路 樹木が道路に多い被さっている、見通しが悪くなっている	土地所有者と協議予定	予定	教育課
⑥	県道288号線 歩道に家畜の糞尿が流れ出ている、子どもが歩けなく、車道を歩くこととなる	町産業課と県中央家畜保健衛生所合同で立ち会い調査実施(引き続き指導)歩道部分が下がっているため、県へ補修を要望	予定	産業課 須賀川土木事務所
⑦	県道288号線 急カーブで見通しが悪い、歩道がない場所がある。	路肩拡幅を検討。バス停から道路の反対側に横断し、既存の歩道を歩行する方法を考えた方が安全だと思われる	検討	須賀川土木事務所
⑧	町道笠石482号線と牧場・熊の前線の交差点四つ角なのに、見通しが悪く信号が片側しかない	令和3年度に交差点手前の上り線カーブにラバーポール設置済。信号機の必要性について検討	済み 検討	都市建設課 警察署
⑨	交差点から二小への歩道部分が段差になっており、危険である	令和3年11月ガードパイプ設置済	済み	都市建設課

対応済み箇所	3
対応予定箇所	5
対応検討箇所	2
対策実施中箇所	0
現状維持箇所	0

【対策一覧表及び対策箇所図】

福島県 岩瀬郡鏡石町 鏡石中学校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会・第一・第二小学校・鏡石中学校・公安委員会・国道道路管理者・県道道路管理者・鏡石町道路管理者

令和3年9月現在



番号	点検箇所	対策	対応区分	担当部署
①	笠石476・313号線 消防署から牧場線まで歩道がない	歩道新設工実施中。	実施中	都市建設課
②	地下道が暗い・電気がついていない	修繕済み。	済み	都市建設課
③	地下道から学校へ向かう道路にマンホールが多く雨天時滑りやすい	滑りにくいマンホールへの設置替には時間と費用が必要であること、また、道路改良工事時期などを踏まえ検討したい。	維持	上下水道課
④	鏡石駅から北へ向かう道路の点滅変則五叉路が危険	須賀川警察署協議により令和元年度に路面標示等対策済み	済み	都市建設課 警察署
⑤	あみだ坂付近の道路が凸凹である	舗装補修を実施予定	予定	須賀川土木事務所
⑥	会田商店の前の県道が急カーブで先が見えない、また交通量もあり道幅が狭く車同士もすれ違えず自転車での走行は大変危険である	路肩拡幅を検討。バス停から道路の反対側に横断し、既存の歩道を歩行する方法を考えた方が安全だと思われる	検討	須賀川土木事務所
⑦	森電機の前旧道に横断歩道があるが、交通量が多くわたれない。信号などの設置があればよい	安全指導 運転手のマナーの呼びかけを引き続き実施	維持	警察署 安全協会
⑧	オーツカバンから中学校までの歩道が狭い。	歩道拡幅計画検討。	検討	都市建設課
⑨	鏡石消防署から牧場線に渡る横断報道がない	警察署へ協議予定 公安委員会へ要望を提出予定	予定	都市建設課 警察署

対応済み箇所	2
対応予定箇所	2
対応検討箇所	2
対策実施中箇所	1
現状維持箇所	2