

# 定期点検・診断結果

<鏡石町>

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	
成竜橋	(セイリウハシ)	町道成田・玉川線	1979	140.0	6.5	鏡石町	平成23年度	I相当	
二夕通橋	(フタノチヨウハシ)	町道鏡田・仁井田線	1973	39.1	4.0	鏡石町	平成27年度	III	
借宿橋	(カリヤドハシ)	町道保土原線	1974	75.4	6.5	鏡石町	平成23年度	I相当	
大池下橋	(オオイケノハシ)	町道鏡田11号線	1973	39.5	4.0	鏡石町	平成23年度	I相当	
五斗蒔橋	(ゴトマキハシ)	町道鏡田95号線	1973	39.8	5.0	鏡石町	平成23年度	I相当	
館越橋	(タテノコシハシ)	町道鏡田104号線	1973	38.8	4.5	鏡石町	平成27年度	II	
鏡石橋	(カガミイシハシ)	町道鏡田121号線	1973	42.1	4.0	鏡石町	平成27年度	III	
桜岡橋	(サクラガハシ)	町道鏡田164号線	1972	41.5	5.0	鏡石町	平成27年度	III	
池ノ下橋	(イケノハシ)	町道久来石170号線	1973	39.1	3.0	鏡石町	平成27年度	II	
平林橋	(ヒラハヤシハシ)	町道久来石177号線	1973	40.7	4.0	鏡石町	平成23年度	II相当	
愛宕山橋	(アタゴヤマハシ)	町道久来石189号線	1973	40.9	5.0	鏡石町	平成23年度	II相当	