

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月28日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.082	0.089	0.085
3	鏡石中学校	0.078	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.075	0.074	0.072
5	鏡石保育所	0.074	0.055	0.051
6	児童ふれあい交流館	0.098	0.085	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.117	0.111
8	構造改善センター	0.105	0.107	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.085	0.085
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.067	0.069

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月27日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.084	0.081
2	鏡石二小	0.082	0.088	0.087
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.073
4	鏡石幼稚園	0.077	0.069	0.067
5	鏡石保育所	0.064	0.060	0.068
6	児童ふれあい交流館	0.084	0.080	0.079
7	鳥見山陸上競技場	0.118	0.120	0.123
8	構造改善センター	0.098	0.103	0.112
9	鏡石栄光幼稚園	0.094	0.087	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.063	0.065	0.074

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月26日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.077
2	鏡石二小	0.081	0.086	0.083
3	鏡石中学校	0.078	0.075	0.073
4	鏡石幼稚園	0.088	0.080	0.074
5	鏡石保育所	0.059	0.058	0.043
6	児童ふれあい交流館	0.098	0.081	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.126	0.123	0.118
8	構造改善センター	0.113	0.117	0.122
9	鏡石栄光幼稚園	0.132	0.103	0.112
10	岡ノ内幼稚園	0.086	0.081	0.085

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月25日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.081	0.077	0.076
2	鏡石二小	0.077	0.081	0.070
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.082	0.073	0.077
5	鏡石保育所	0.063	0.051	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.111	0.086	0.092
7	鳥見山陸上競技場	0.122	0.116	0.112
8	構造改善センター	0.114	0.107	0.106
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.097	0.109
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.066	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月21日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.081	0.078	0.065
3	鏡石中学校	0.076	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.083	0.067	0.064
5	鏡石保育所	0.053	0.058	0.061
6	児童ふれあい交流館	0.080	0.070	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.111	0.106	0.104
8	構造改善センター	0.127	0.106	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.098	0.104
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.063	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月20日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.077
2	鏡石二小	0.080	0.079	0.068
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.067	0.070	0.074
5	鏡石保育所	0.060	0.057	0.064
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.086	0.082
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.111	0.103
8	構造改善センター	0.102	0.100	0.099
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.090	0.082
10	岡ノ内幼稚園	0.068	0.064	0.063

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月19日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.095	0.078	0.066
3	鏡石中学校	0.077	0.074	0.073
4	鏡石幼稚園	0.073	0.065	0.066
5	鏡石保育所	0.055	0.066	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.095	0.071	0.089
7	鳥見山陸上競技場	0.103	0.106	0.107
8	構造改善センター	0.101	0.097	0.093
9	鏡石栄光幼稚園	0.105	0.089	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.060	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月18日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.084	0.079	0.081
2	鏡石二小	0.067	0.077	0.065
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.073	0.071	0.069
5	鏡石保育所	0.050	0.049	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.074	0.082	0.066
7	鳥見山陸上競技場	0.119	0.113	0.110
8	構造改善センター	0.118	0.104	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.106	0.095	0.101
10	岡ノ内幼稚園	0.071	0.058	0.075

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月17日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.079	0.075	0.074
2	鏡石二小	0.066	0.078	0.067
3	鏡石中学校	0.077	0.075	0.072
4	鏡石幼稚園	0.077	0.075	0.070
5	鏡石保育所	0.059	0.060	0.042
6	児童ふれあい交流館	0.081	0.075	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.116	0.112
8	構造改善センター	0.099	0.115	0.105
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.097	0.083
10	岡ノ内幼稚園	0.083	0.064	0.076

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月14日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.084	0.079
2	鏡石二小	0.068	0.076	0.067
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.073
4	鏡石幼稚園	0.081	0.072	0.077
5	鏡石保育所	0.073	0.054	0.069
6	児童ふれあい交流館	0.095	0.081	0.070
7	鳥見山陸上競技場	0.115	0.095	0.093
8	構造改善センター	0.101	0.093	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.098	0.107	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.078	0.062	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月13日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.087	0.087	0.082
2	鏡石二小	0.066	0.075	0.068
3	鏡石中学校	0.075	0.074	0.073
4	鏡石幼稚園	0.080	0.070	0.069
5	鏡石保育所	0.073	0.073	0.053
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.084	0.071
7	鳥見山陸上競技場	0.113	0.106	0.101
8	構造改善センター	0.105	0.102	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.089	0.088	0.110
10	岡ノ内幼稚園	0.091	0.061	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月12日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.077	0.075
2	鏡石二小	0.065	0.072	0.065
3	鏡石中学校	0.076	0.075	0.073
4	鏡石幼稚園	0.068	0.067	0.073
5	鏡石保育所	0.063	0.046	0.082
6	児童ふれあい交流館	0.087	0.065	0.084
7	鳥見山陸上競技場	0.130	0.097	0.113
8	構造改善センター	0.109	0.102	0.100
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.092	0.097
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.064	0.080

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月11日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.082	0.081	0.074
2	鏡石二小	0.070	0.070	0.053
3	鏡石中学校	0.076	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.067	0.074	0.065
5	鏡石保育所	0.064	0.055	0.062
6	児童ふれあい交流館	0.099	0.104	0.087
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.115	0.112
8	構造改善センター	0.097	0.111	0.102
9	鏡石栄光幼稚園	0.093	0.093	0.090
10	岡ノ内幼稚園	0.074	0.061	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月10日(月) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.082	0.084
2	鏡石二小	休校		
3	鏡石中学校	0.075	0.074	0.072
4	鏡石幼稚園	0.067	0.072	0.073
5	鏡石保育所	0.053	0.065	0.047
6	児童ふれあい交流館	0.085	0.085	0.085
7	鳥見山陸上競技場	0.121	0.118	0.114
8	構造改善センター	0.108	0.096	0.107
9	鏡石栄光幼稚園	0.103	0.083	0.094
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.062	0.072

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月7日(金) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.079	0.078
2	鏡石二小	0.058	0.066	0.078
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.063
4	鏡石幼稚園	0.074	0.067	0.066
5	鏡石保育所	0.070	0.059	0.059
6	児童ふれあい交流館	0.082	0.077	0.077
7	鳥見山陸上競技場	0.117	0.114	0.110
8	構造改善センター	0.094	0.106	0.098
9	鏡石栄光幼稚園	0.101	0.098	0.093
10	岡ノ内幼稚園	0.070	0.064	0.065

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月6日(木) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.088	0.087	0.077
2	鏡石二小	0.057	0.060	0.076
3	鏡石中学校	0.076	0.064	0.062
4	鏡石幼稚園	0.067	0.089	0.079
5	鏡石保育所	0.063	0.058	0.072
6	児童ふれあい交流館	0.096	0.086	0.072
7	鳥見山陸上競技場	0.122	0.118	0.112
8	構造改善センター	0.120	0.098	0.096
9	鏡石栄光幼稚園	0.109	0.100	0.098
10	岡ノ内幼稚園	0.075	0.065	0.071

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月5日(水) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	0.085	0.081	0.079
2	鏡石二小	0.066	0.065	0.058
3	鏡石中学校	0.075	0.065	0.064
4	鏡石幼稚園	0.077	0.076	0.073
5	鏡石保育所	0.055	0.057	0.050
6	児童ふれあい交流館	0.078	0.080	0.076
7	鳥見山陸上競技場	0.120	0.115	0.111
8	構造改善センター	0.099	0.097	0.103
9	鏡石栄光幼稚園	0.104	0.092	0.102
10	岡ノ内幼稚園	0.076	0.062	0.067

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。

放射線量測定結果(ガンマ線)

平成26年11月4日(火) 午前8時30分現在

(児童ふれあい交流館は午前10時現在)

単位:マイクロシーベルト/時

	施設名	地上高1cm	地上高50cm	地上高1m
1	鏡石一小	休校		
2	鏡石二小	0.064	0.064	0.067
3	鏡石中学校	0.074	0.066	0.064
4	鏡石幼稚園	0.068	0.066	0.068
5	鏡石保育所	0.064	0.042	0.048
6	児童ふれあい交流館	0.093	0.078	0.079
7	鳥見山陸上競技場	休館		
8	構造改善センター			
9	鏡石栄光幼稚園	0.085	0.086	0.099
10	岡ノ内幼稚園	0.084	0.060	0.078

※測定は、各施設の校庭・園庭の中央等において、地上高1cm、50cm、1mの3点で計測しています。