


水源（深井戸）ケーシング撤去及び碎石充填状況

S=1 : 200

点 名	Y轴坐标	X轴坐标	测深值
1-1	1095.000	1000.000	276.561
1-2	1094.642	1016.139	276.435
1-3	1448.955	1006.179	276.710
1-4	921.556	1000.407	276.629
第2水渠	996.318	1016.203	
1	1022.391	1017.423	
2	1001.343	1009.161	
3	999.286	1008.771	

水源（深井戸）閉塞工

S=1 : 30



水源（深井戸）砕石充填状況写真



写真⑱

第2水源

既存配管撤去状況



写真⑲

第2水源

砕石充填完了



写真⑳

第2水源

メカニカルキャップ取付完了

埋戻し前